


# 快速安装指南



单相并网型太阳能光伏逆变器 7K/8K/10K

## 包装清单



| 项目 | 说明              |
|----|-----------------|
| A  | 逆变器             |
| B  | M6螺丝            |
| C  | 背板              |
| D  | 文件包             |
| E  | 直流端子组           |
| F  | 指环解锁工具          |
| G  | 膨胀螺丝 (用于固定支架背板) |

## 外观与尺寸




单位:mm


## 机械安装




- 安装墙体必须为防火、非易燃材料，否则有火灾风险。
- 请务必在墙壁上开孔前，检查墙壁中是否埋藏有电力或者其它管道，以免发生危险。




设置支架水平。




Ø: 10mm; 深度: 60mm




安装膨胀螺栓。



M6 膨胀螺栓; 2~2.5N.m  
安装壁挂支架。





安装逆变器。



拧紧安全螺丝。

## 4 安装位置选择




单位:mm

## 5 接地连接



- 根据法规要求，二次保护接地连接不能代替交流接线中PE端子的连接，须确保二者均可靠接地。
- 在电气连接之前，请确保逆变器交流端和直流端都下电，否则会有高压触电危险。




确保接地电阻小于10Ω。

| 名称      | 备注                      |
|---------|-------------------------|
| 螺丝      | M4 X 12mm; 1.2 N.m      |
| OT 端子   | OT6-4                   |
| 户外黄绿接地线 | 横截面积必须不小于交流线缆中PE线缆的横截面积 |

## 6 交流侧连接




进行直流端连接之前，请确保交流端和直流端都下电，直流开关处于OFF状态！否则会有高压触电危险。




| 序号 | 名称                               | 机型        |
|----|----------------------------------|-----------|
| A  | 线材外径(mm)                         | 14-20     |
| B  | 横截面( $\text{mm}^2$ )<br>范围<br>推荐 | 8<br>8-14 |

制线。




拧下防护罩的螺帽，将交流线缆（3根导线）穿过螺帽、螺纹套筒和防护罩主体等。再压接OT端子，并用热缩套管或者绝缘胶带进行绝缘保护。

穿线、压接。



螺丝 力矩  
7K-10K M4 1.5N.m

将AC线缆锁在对应的AC端子上。




① 将AC防护罩对准逆变器框体上的4个孔用螺丝锁紧；

② 旋拧并紧固好螺帽。

7


## 直流侧连接




## 上电运行 / 停止运行

9

### 上电运行



### 停止运行



**!** 逆变器下电后, 散热片会有热量且逆变器内部有余电, 为避免电击, 烫伤, 请下电10分钟后再对逆变器进行相关操作。

因技术不断提高和创新中, 本文档相关参数和插图界面仅供参考, 请以实际为准。相关内容如有变更, 暂不另行通知。

8

## 试运行

### 试运行前检查

| 序号 | 项目                             |
|----|--------------------------------|
| 1  | 逆变器已安装牢固。                      |
| 2  | 有足够的散热空间, 无外部物体或零件遗留在逆变器上。     |
| 3  | 逆变器安装位置便于操作和维护。                |
| 4  | 系统各接线正确、牢固。                    |
| 5  | 用万用表检查直流、交流接线是否正确, 有无短路、断路、接错。 |
| 6  | 检查各部分的防水固定接头是否拧紧。              |
| 7  | 空置的端口已密封好。                     |
| 8  | 逆变器上所有安全标识和警告标签无遮挡、无涂改、完整齐全。   |